

## Maleco Flüssig-Eisen 475

<b>Werkstoffart</b>	Exklusiver Effektanstrich für dekorative Oberflächen in verrosteter Metalloptik im Innenbereich auf Dispersionsbasis.
<b>Farbton</b>	metallisch-schwarz
<b>Eigenschaften</b>	Anstrich zur Erzielung gerosteter Oberflächen für nichtmetallische Untergründe.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Stark saugende und kreidende Untergründe mit Maleco Tiefgrund 310 LF grundieren. Glatte, nicht saugende Untergründe (z.B. Latexfarben seidenglänzend oder Kunststoff-Oberflächen) müssen vorab mit Maleco Kontaktgrund 330 LF oder Malecyl Top-Haftprimer 615 grundiert werden.
<b>Anstrichaufbau</b>	Mindestens zwei Anstriche Flüssig-Eisen 475 aufbringen. Nach vollständiger Durchtrocknung kurzfristig (spätestens nach einem Tag) mit Rost-Aktivator 477 überarbeiten (siehe TM 477). Bei längerer Wartezeit nimmt die Aktivität des Eisenuntergrundes ab und führt zu reduzierter Rostneigung. Für den Schutz gegen mechanische Belastungen müssen die korrodierten Oberflächen überarbeitet werden. Hierfür Malecyl Parkettsiegel 642 KAT mittels Farbrolle auftragen, um evtl. Rostabrieb zu verhindern. Sofern keine Oberflächenbelastungen zu erwarten sind, ist der Deckanstrich nicht notwendig.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen (kurzfloorige Walze verwenden, z.B.: Friess Futura). Zum Spritzen ungeeignet.
<b>Verbrauch</b>	2 x 340-420 g/m <sup>2</sup> /pro Arbeitsgang
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit nach ~3 Std. überstreichbar.
<b>Lagerung</b>	Kühl aber frostfrei.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung mit Wasser.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.